

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsbereich:

interne Abfallentsorgung

[» Startmenü](#)

Tätigkeiten:

Stand:

Juni 2016

Abtransport von anfallenden Abfällen und Wertstoffen innerhalb des Betriebsgeländes mit Hilfe von Gabelstapler, Hubwagen und anderen handgeführten Transportmitteln, sowie das entsorgen in verschiedene Container und Mulden.

Firma

Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg

Nr.	Gefährdungsfaktoren	Risiko	Schutzmaßnahmen	TOP	Realisierung	Wirksamkeit
					bis wann	verant-wortlich
					wann	verant-wortlich
1	Mechanische Gefährdungen					
1.1	Ungeschützte bewegte Maschinenteile		Sicherheitsabstände einhalten Gefahrstellen durch Schutzeinrichtungen ausreichend sichern Prüfen, ob die vorhandenen mechanischen bzw. elektrischen Verriegelungen aktiv sind	O T	dauerhaft dauerhaft	MA MA
1.1.1	Quetschstellen			O	bei Bedarf	MA
1.1.2	Scherstellen					
1.1.3	Stoßstellen					
1.1.4	Schneidstellen					
1.1.5	Stichstellen					
1.1.6	Einzugstellen					
1.2	Teile mit gefährlichen Oberflächen		Kontakt zu scharfkantigen, spitzen oder rauen Teilen verhindern Nutzung technischer Hilfsmittel Ausreichende Bewegungsräume am Arbeitsplatz Geeignete PSA verwenden	O T O P	bei Bedarf dauerhaft dauerhaft bei Bedarf	MA MA MA/AL MA
1.2.1	Ecken, Kanten		Lichtdurchlässige Flächen von Türen aus bruchsicherem Werkstoff	T	dauerhaft	GF
1.2.2	Spitzen, Schneiden		Vom Körper wegschneiden	P	dauerhaft	MA
1.2.3	Rauigkeit					
1.2.4	Glasbruch					
1.2.5	Scharfe Kanten					
1.3	Transportmittel		Tragfähigkeit des Transportmittels einhalten Kippsicherheit sowie uneingeschränkte Fahrersicht bei jedem Ladegut gewährleisten	O O	dauerhaft dauerhaft	MA MA
			Transportwege ausreichend bemessen, freihalten und kennzeichnen Nur geeignete, ausgebildete Personen zum Führen von Transportmitteln einsetzen	O	dauerhaft	GF/AL/MA
			Verkehrs- und betriebssicheren Zustand der Fahrzeuge kontrollieren	O	täglich	AL

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsbereich:

interne Abfallentsorgung

[» Startmenü](#)

Tätigkeiten:

Abtransport von anfallenden Abfällen und Wertstoffen innerhalb des Betriebsgeländes mit Hilfe von Gabelstapler, Hubwagen und anderen handgeführten Transportmitteln, sowie das entsorgen in verschiedene Container und Mulden.

Stand:

Juni 2016

Firma

Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg

Nr.	Gefährdungsfaktoren	Risiko	Schutzmaßnahmen	TOP	Realisierung		Wirksamkeit	
					bis wann	verant-wortlich	wann	verant-wortlich
1.3.1	Anfahren, Aufprallen		Prüfungen ausschließlich durch befähigte Personen durchführen lassen	O	immer	AL		
1.3.2	Überfahren							
1.3.3	Umkippen							
1.3.4	Abstürzen							
1.3.5	Quetschen							
1.4	Unkontrolliert bewegte Teile		Standsicherheit von Arbeitsgegenständen, Arbeitsmitteln oder Teilen gewährleisten (z. B. durch Anfahrschutz, Wegefreiheit, ebene Fahrwege, Kippsicherungen) Arbeitsmaterial und Werkzeuge sicher lagern bzw. ablegen Ladungen ausreichend sichern Sichere Handhabung von Transportgut gewährleisten Geeignete Lastaufnahmeeinrichtungen verwenden Container und Mulden nicht besteigen bzw. nicht einsteigen Mulden nach Beendigung der Tätigkeiten mit Deckel schließen und gegen unbeabsichtigtes öffnen sichern	O	dauerhaft	GF/AL/MA	O	dauerhaft
1.4.1	Kippende, pendelnde Teile			O	dauerhaft	MA		
1.4.7	Herabfallende Gegenstände und Abfälle			O	bei Bedarf	MA		
2	Elektrische Gefährdungen			O	dauerhaft	MA		
2.1	Elektrischer Schlag oder Störlichtbögen		Schutz gegen direktes oder indirektes Berühren (Basisschutz - Isolierung, Abdeckung, sicherer Abstand) Elektrische Betriebsmittel bestimmungsgemäß verwenden	T	dauerhaft	GF	O	dauerhaft
2.1.1	Berühren unter Spannung stehender Teile			O	dauerhaft	MA		
2.1.2	Kurzschlüsse							
2.1.4	fehlende BGV A 3 Prüfung							
3	Gefährdung durch Stoffe							
3.2	Hautbelastungen		Persönliche Schutzausrüstung benutzen Geeignete Hautschutz-, Reinigungs- und Hautpflegemittel verwenden	P	bei Bedarf	MA	P	dauerhaft
3.2.2	Hautbelastung durch Nässe			P	bei Bedarf	MA		
3.2.3	Hautbelastung durch starke Verschmutzung							

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsbereich:

interne Abfallentsorgung

[» Startmenü](#)

Tätigkeiten:

Abtransport von anfallenden Abfällen und Wertstoffen innerhalb des Betriebsgeländes mit Hilfe von Gabelstapler, Hubwagen und anderen handgeführten Transportmitteln, sowie das entsorgen in verschiedene Container und Mulden.

Stand:

Juni 2016

Firma

Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg

Nr.	Gefährdungsfaktoren	Risiko	Schutzmaßnahmen	TOP	Realisierung		Wirksamkeit	
					bis wann	verant-wortlich	wann	verant-wortlich
Gefährdung durch spezielle physikalische Einwirkungen								
6	Ganz- und Teilkörpervibrationen		Fahrzeuge mit geringer Schwingungsintensität verwenden Ebene und stoßfreie Fahrbahnen gewährleisten	T	dauerhaft	GF/AL		
6.3				T	dauerhaft	GF/AL		
6.3.1	Ganzkörperschwingungen							
7	Gefährdung durch Arbeitsplatzgestaltung							
7.2	Verkehrswege		Erforderliche Wegebreite einhalten Einweiser bei unübersichtlichen Stellen bzw. nicht einsehbaren Stellen Hilfsperson einsetzen	O	dauerhaft	MA		
7.2.2	Nicht ausreichend eben und trittsicher			O	bei Bedarf	MA		
7.2.3	Unzulässige Ausgleichsstufen							
7.2.4	Breite nicht ausreichend							
7.3	Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, Stolpern, Umknicken, Fehltreten		Fußböden trocken und sauber halten	O	dauerhaft	MA		
7.3.1	Stolpergefahr durch herumliegende Gegenstände, Materialien		Bindemittel für verschüttet/ausgelaufene Flüssigkeiten bereithalten Stolperstellen sofort beseitigen bzw. melden und absperren	O	dauerhaft	MA		
7.3.3	Verunreinigungen			O	bei Bedarf	MA		
7.3.4	Ungeeignetes Schuhwerk		Kabel und Leitungen richtig verlegen	T	dauerhaft	GF/AL/MA		
7.3.5	Witterungsbedingte Glätte		Ausreichende Beleuchtung sicherstellen	T	dauerhaft	GF/AL/MA		
7.4	Absturz		Geeignete Schuhe tragen	P	dauerhaft	MA		
7.4.1	Sturzgefahr durch herumliegende Gegenstände, Materialien		Bewusst gehen, nicht rennen, nicht springen	P	dauerhaft	MA		
7.4.3	Verunreinigungen		Winterdienst einsetzen (externes Unternehmen)	O	bei Bedarf	GF		
7.4.4	Ungeeignetes Schuhwerk		Winterdienst einsetzen					
7.4.5	Witterungsbedingte Glätte							
			Sicheren Zugang zu hochgelegenen Arbeitsplätzen gewährleisten Leitern auf geeignetem Untergrund aufstellen	T	dauerhaft	GF/AL/MA		
				O	bei Bedarf	MA		

Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsbereich:

interne Abfallentsorgung

[» Startmenü](#)

Tätigkeiten:

Abtransport von anfallenden Abfällen und Wertstoffen innerhalb des Betriebsgeländes mit Hilfe von Gabelstapler, Hubwagen und anderen handgeführten Transportmitteln, sowie das entsorgen in verschiedene Container und Mulden.

Stand:

Juni 2016

Firma

Müller Apparatebau GmbH
Gewerbepark 19
85402 Kranzberg

Nr.	Gefährdungsfaktoren	Risiko	Schutzmaßnahmen	TOP	Realisierung		Wirksamkeit	
					bis wann	verant-wortlich	wann	verant-wortlich
7.4.1	Überschreiten der Begrenzung hoch gelegener Flächen		Wirksame Absturzsicherungen verwenden(dreiteiliger Seitenschutz)	T	dauerhaft	GF		
7.4.2	Durchbrechen durch Flächen		Übergabestelle auf der Zwischenebene ausreichend sichern	O	bei Bedarf	AL/MA		
7.4.4	Von der Leiter stürzen							
8	Gefährdung durch ergonomische Faktoren							
8.1	Schwere körperliche Arbeit		Hebe-, Tragehilfen einsetzen	T	bei Bedarf	MA		
8.1.1	Falsche Bewegungsmuster bei Heben, Tragen, Absetzen, Schieben, Ziehen							
8.1.2	Zu hohe und/oder zu tiefe Ausgangs- und/oder Endposition							
8.3	Beleuchtung		Leuchtstärken der Arbeitsaufgabe anpassen	O	bei Bedarf	MA		
8.3.5	Zu hohe oder zu niedrige Beleuchtungsstärke							
8.3.6	Keine örtliche Gleichmäßigkeit							
8.4	Klima		Rolltor nach Beendigung der Tätigkeit umgehend wieder schließen Geeignete dem Wetter angepasste Kleidung tragen	O	bei Bedarf	MA		
8.4.2	Zu hohe/niedrige Lufttemperaturen			P	dauerhaft	MA		
8.4.3	Zu trocken oder zu feucht (Luftfeuchtigkeit)							
8.4.4	Zu hohe Luftgeschwindigkeit (Zug)							
8.4.5	Unangenehme Kälte oder Wärmestrahlung							
9	Gefährdung durch psychische Belastungsfaktoren							
9.1	Stress		Umgestaltung der Arbeitsaufgabe zusätzliches Personal Misch- und Gruppenarbeit	O	bei Bedarf	AL/MA		
9.1.11	Hohes Arbeitsaufkommen			O	bei Bedarf	AL/MA		
9.1.11				O	bei Bedarf	AL/MA		